LAUDO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

KOMATSU – PC 160 LC

SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS



JUNHO DE 2020



DIREITOS RESERVADOS

- © Luis Paulo Galli Jr.
- © Prefeitura Municipal de Viadutos.

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito do Sr. Luis Paulo Galli Jr. e da Prefeitura Municipal de Viadutos.

O presente Laudo é composto no total de 06 laudas, incluindo capa, impressas apenas no anverso, assinado pelo engenheiro signatário deste. Da mesma forma deve ser lido e interpretado à luz das premissas, restrições, qualificações e outras condições estabelecidas. Qualquer pessoa que se utilizar deste laudo, desde que devidamente autorizada para tal, deve levar em consideração em sua análise, às restrições e características das fontes das informações aqui utilizadas e condições encontradas dos objetos.

■ IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE/CONTRATANTE

IDENTIFICAÇÃO CONTRATANTE		
EMPRESA/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Viadutos		
CNPJ: 87.613.352/0001-09	INSC. ESTADUAL:	
ENDEREÇO: Rua Anastácio Ribeiro	Nº: 84	
CIDADE: Viadutos	BAIRRO: Centro	
UF: RS	CEP: 99820-000	
CONTATO: Claiton/Ivan	TELEFONE: (54) 3395-1800	
E-MAIL: compras@viadutos@rs.gov.br	PERÍODO DAS AVALIAÇÕES: Junho/2020	

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO/CONTRATADA

IDENTIFICAÇÃO CONTRATADA		
PROFISSIONAL: Luis Paulo Galli Jr.		
FORMAÇÃO: Eng. Mecânico, Eng. Segurança do Trabalho	CREA/RS: 189635	
ENDEREÇO: Rua José Reinaldo Angoneze	N°: 524	
CIDADE: Erechim	BAIRRO: José Bonifácio	
UF: RS	CEP: 99701-664	
TELEFONE: (54) 9 9992-5965	E-MAIL: engmecgalli@gmail.com	

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO/EQUIPAMENTO

LAUDO N° 310/2020

LUIS GALLI

ENG° MEC. E SEG. DO TRABALHO
CREA/RS 189635

DADOS DO VEÍCULO/EQUIPAMENTO INSPECIONADO		
MODELO: PC 160 LC	MARCA: KOMATSU	
ESPÉCIE: ESCAVADEIRA/ESTEIRA	SÉRIE: B20946	
CHASSI: KMTPC047K51B20946	COR PREDOMINANTE: AMARELA	

VISTORIA/ANÁLISE TÉCNICA

- → Analisando o veículo/equipamento especificado acima, identificou-se inicialmente necessário a manutenção da bomba hidráulica e cilindro hidráulico, os quais estão expostos na sequência deste laudo técnico através da listagem de peças e serviços, e também das fotografias dos componentes e mecanismos.
- → Verificando a bomba hidráulica e o sistema, identificou-se características de pressão interna excessiva, o que causou o rompimento do retentor, vazamento de fluído, superaquecimento do acoplamento, atrito, contaminação do sistema, danificação do sensor de rotação, enfim, danos sequenciais que imobilizaram o equipamento. O cilindro hidráulico da lança também necessita de manutenção.
- → Esta é uma análise na qual alguns itens serão citados de forma macro e, que após o desmembramento dos mecanismos e verificação pela equipe que efetuará a manutenção poderá surgir novas peças e serviços necessários ou até mesmo a retirada de algum elemento já listado.


PEÇAS E SERVIÇOS		
QTD (UN)	DESCRIÇÃO	
1	Sensor de rotação	
1	Reparo bomba	
2	Reparo cilindro da lança	
1	Conector	
2	Pino terminal	
1	Filtro hidráulico	
1	Óleo dumper	
2	Óleo hidráulico	
1	Diversos: Parafusos, arruelas, juntas, materiais, etc.	
Х	Montagem e desmontagem cilindros	
Х	Substituir reparos cilindros	
Х	Calibrar válvulas	
Х	Montagem e desmontagem bomba hidráulica	
Х	Manutenção bomba hidráulica	

























CONSIDERAÇÕES FINAIS

→ O presente Laudo Técnico é uma análise pontual de manutenção para o veículo/equipamento apresentado, pertencente à Prefeitura Municipal de Viadutos/RS, no qual estão expostos alguns itens necessários para reparos e correção de problemas mecânicos e hidráulicos.

→ Para maior confiabilidade e garantia de qualidade da manutenção, sugere-se a utilização de peças genuínas, pois as mesmas passam por processo de controle de qualidade da fabricante do equipamento.

ightarrow Reparos, retentores, arruelas e juntas devem ser substituídos para que ocorra a vedação ideal dos sistemas.

→ Componentes com desgaste e oxidação devem ser substituídos ou recuperados.

→ Deve ser executada higienização de todos os componentes, a fim de eliminar impurezas, impedindo seu ingresso no sistema e articulações dos mecanismos.

→ Devido à análise desenvolvida ser objetiva e específica, como orientação padrão, sugiro que para utilização duradoura do bem verificado, sejam realizadas revisões periódicas com desmembramento de componentes e mecanismos para que ocorra um detalhamento maior da análise técnica e ajustes se necessário e, que seja efetuado por empresa ou profissional qualificado a fim de não comprometer a segurança e/ou risco operacional e o bom funcionamento dos mesmos.

→ Embasado na referida análise técnica, atesto ser necessária a manutenção dos elementos citados.

→ A ART referente a este trabalho está inclusa na última lauda deste Laudo Técnico, devidamente quitada e registrada.

Este Laudo Técnico possui (06) seis páginas mais a ART, e só tem validade se estiver assinado e carimbado pelo Engenheiro Responsável Técnico.

LUIS GALLI

ENG° MECÂNICO

ENG° SEGURANÇA DO TRABALHO

Engenheiro Seguranga do Trabalhe

CREA/RS 189635

VIADUTOS/RS, JUNHO DE 2020.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



ART Número 10777628

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Convênio: NÃO É CONVÊNIO

Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS189635 RNP: 2211066003

Profissional: LUIS PAULO GALLI JUNIOR

Título: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Empresa: NENHUMA EMPRESA

Nr.Reg.:

Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS

Endereço: RUA ANASTÁCIO RIBEIRO 84

Cidade: VIADUTOS

Telefone: (54) 3395-1800 Bairro.: CENTRO

E-mail: compras@viadutos.rs.gov.br

CEP: 99820000

E-mail: engmecgalli@gmail.com

CPF/CNPJ: 87613352000109

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS

Endereço da Obra/Serviço: RUA ANASTÁCIO RIBEIRO 84

Cidade: VIADUTOS

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 87613352000109 CEP: 99820000

UF:RS

UF: RS

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Prev.Fim: 31/07/2020

Vlr Contrato(R\$): 0,01 Honorários(R\$): 750,00

Data Início: 01/05/2020 Atividade Técnica

Ent.Classe:

Análise

Descrição da Obra/Serviço

Quantidade Unid. 1,00 UN

Laudo Técnico

MANUTENÇÃO: ESCAVADEIRA KOMATSU - PC 160 LC LAUDO TÉCNICO: 310/2020

1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 03/06/2020

o va ica en macões acima Declaro se

Local e Data

LUIS PAULO GALLI JUNIOR

Profissional

Claiton Dos Santos Brum Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LO SALOS

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA